



LEGENDA:

$\frac{1}{20 \times 25}$  - nr pozycji  
- wymiary przekroju

- LEGENDA:
- 1,2 - krokwie
  - 3,4 - przypystnice
  - 5,6 - płatwie pośrednie
  - 7,8 - płatew pośrednia
  - 9,10 - słupy
  - 11,12 - słupy
  - 13,14 - murlata
  - 15,16 - murlata
  - 17,18 - płatew
  - 19,20 - murlata
  - 21 - kleszcze
  - 22,23 - słupy
  - 24,25 - kleszcze
  - 26 - słupy
  - 27 - kleszcz
  - 28,29 - podwaliny pośrednie
  - 30 - więzary
  - 31,32 - więzary
  - 33,34 - więzary
  - 35,36 - belki
  - 37 - więzary
  - 38 - jętki
  - 39 - więzary
  - 40,41 - miecz
  - 42,43 - miecz pośredni
  - 44,45 - miecz poprzeczny
  - 46,47 - miecz poprzeczny
  - 48 - słup

INWESTOR:  
INVESTOR:

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny  
ul. Czerwanka 41  
06-232 Czerwanka

BIURO PROJEKTÓW:  
OVER ALL DESIGN CONSTRUCTOR:

PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY MAŁKOWSKI  
07-410 Ostrołęka, ul. Rejtana 6  
tel./fax: +48 29 764 88 42  
e-mail: biuro@malkowski.jm.pl

TYTUŁ PROJEKTU:  
DESIGN TITLE:

REMONT WIĘŻBY DACHOWEJ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO  
W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARII MAGDALENY W CZERWONCE

TYTUŁ RYSUNKU:  
DRAWING NAME:

OŚ 8 - PROJEKTOWANE NAPRAWY

	IMIĘ I NAZWISKO: NAME AND SURNAME:	NR. UPRAWNIENI: AUTHORIZATION NR.:	PODPIS I STEMPEL: SIGNATURE:
ASYSTENT PROJEKTANTA: ASSISTANT DESIGNER:	inż. Milena Śnietka	— — —	
PROJEKTANT: DESIGNER:	mgr inż. Jerzy Małkowski	MAZ/0338/POOK/05	
SPRAWDZAJĄCY: CHECKING:	mgr inż. Sławomir Gryszanowicz	ŁOD/BO/4313/03	
BRANŻA: BRANCHE:	KONSTRUKCYJNA	SKALA: SCALE:	NR. RYSUNKU PLAN NR.
REWIZJA: REVISION:		DATA: DATE:	FORMAT: FORMAT:
		02.2023	K-4 A-3+

LEGENDA:

- element do wymiany

Detal 1

Łączenie miecza podłużnego z płatwią pośrednią

UWAGA: ELEMENT WYMIENIANY POWINIEN MIEĆ PRZEKRÓJ NIE MNIEJSZY NIŻ ISTNIEJĄCY

Detal 2

Łączenie miecza poprzecznego z mieczem podłużnym

UWAGA: ELEMENT WYMIENIANY POWINIEN MIEĆ PRZEKRÓJ NIE MNIEJSZY NIŻ ISTNIEJĄCY